





施設基本情報		施設名	さわらび作業所		管理者	社会福祉法人 さわらび福祉会	
		電話番号	62-4696		住所	水口町水口6743-1	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄骨造	1994	694	不要	不要	
	2	木造	2011	175	不要	不要	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	869 m ²	人数	40 人	
		屋外	面積	-	人数	20 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	第二さわらび作業所	管理者	社会福祉法人 さわらび福祉会	
		電話番号	62-4696	住所	水口町水口6743-1	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄骨造	1994	463	不要	不要
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	463 m ²	人数	40 人
		屋外	面積	1,362 m ²	人数	20 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
	給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
	スロープ	○				





ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	特別養護老人ホーム樹の郷		管理者	社会福祉法人 信楽福祉会	
		電話番号	63-2900		住所	水口町山3309	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	木造	2012	6,545	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	417 m ²		人数	30 人
		屋外	面積	680 m ²		人数	20 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	○
		スロープ	○				





ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	樹の郷ショートステイサービス		管理者	社会福祉法人 信楽福祉会	
		電話番号	63-2900		住所	水口町山3309	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	木造	2012	6,545	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	417 m ²		人数	30 人
		屋外	面積	680 m ²		人数	20 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	○
		スロープ	○				



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					


施設基本情報		施設名	樹の郷デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 信楽福祉会	
		電話番号	63-2900		住所	水口町山3309	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	木造	2012	6,545	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	417 m ²		人数	30 人
		屋外	面積	680 m ²		人数	20 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	○
		スロープ	○				



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	碧水荘デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会		
		電話番号	62-6841		住所	水口町北内貴307		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修
	1	鉄骨造		1975	527	未実施		未実施
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	178 m2		人数	20 人	
		屋外	面積	-		人数	10 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	×	冷暖房設備		○	エレベーター	×
		スロープ	○					

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	甲賀市デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 湖東会	
		電話番号	63-6080		住所	水口町字川25	
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄骨造		1996	1,056	不要	不要
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
10							
収容能力		屋内	面積	65 m2		人数	20 人
		屋外	面積	20,000 m2		人数	10 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	×				

位置図





施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5~1.0m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考	大雨洪水の場合は浸水の危険性があるため、使用できない。				

施設基本情報		施設名	サニーサイド		管理者	社会福祉法人 湖東会	
		電話番号	63-0328		住所	水口町字川2033	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造	1987	593	不要	不要	
	2	鉄骨プレハブ	2003	239	不要	不要	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	178 m ²	人数	20 人	
		屋外	面積	-	人数	10 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	×	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	×				




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5～1.0m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考	大雨洪水の場合は浸水の危険性があるため、使用できない。				

施設 基本情報		施設名	特別養護老人ホーム 兆生園		管理者	社会福祉法人 天地会		
		電話番号	63-1784		住所	水口町今郷1032-25		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1989	2,094	不要		不要
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	2,094 m2		人数	15 人	
		屋外	面積	-		人数	5 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	○
		スロープ	○					

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		兆生園ショートステイ		管理者		社会福祉法人 天地会					
		電話番号		63-1784		住所		水口町今郷1032-25					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	鉄筋コンクリート造		1989		209		不要		不要			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		209 m2		人数		15 人			
		屋外		面積		-		人数		5 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		○		入浴・シャワー設備		○	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		○	
		スロープ		○									

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	兆生園デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 天地会		
		電話番号	63-5691		住所	水口町今郷1032-25		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造		1989	477	不要	不要	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	477 m2		人数	15 人	
		屋外	面積	-		人数	5 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	×
		スロープ	○					

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		共働事業所けいかん		管理者		特別非営利活動法人 けいかん					
		電話番号		65-0222		住所		水口町巖峨3480					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	鉄骨増金属鉄板葺き2階建て		1980年（2003年改修）		86		不要		不要			
	2	プレハブ1階建て		2006年移設		9		不要		不要			
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		94 m2		人数		2 人			
		屋外		面積		1,440 m2		人数		1 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		○		入浴・シャワー設備		×	
		給食設備		×		冷暖房設備		○		エレベーター		×	
		スロープ		○									


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0～5.0m以上
	1.0～2.0m以上
	0.5～1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報


地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考	0.5m未満の浸水の可能性があるので、移動時には十分に注意が必要。浸水の可能性が高まった場合には、2階以上に避難してください。				

施設 基本情報		施設名	特別養護老人ホーム エーデル土山		管理者	社会福祉法人 あいの土山福祉会		
		電話番号	66-1911		住所	土山町北土山2062		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1999	4,356	不要		不要
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	400 m2		人数	30 人	
		屋外	面積	1,000 m2		人数	20 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	○
		スロープ	○					

位置図





施設平面図



ハザード情報

地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	鈴鹿西縁断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	ショートステイサービスセンター エーデル土山		管理者	社会福祉法人 あいの土山福祉会	
		電話番号	66-1911		住所	土山町北土山2062	
建築構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1999	142	不要	不要
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	50 m ²		人数	30 人
		屋外	面積	-		人数	20 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	鈴鹿西縁断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	デイサービスセンター エーデル土山		管理者	社会福祉法人 あいの土山福祉会	
		電話番号	66-1911		住所	土山町北土山2057	
建築構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1998	428	不要	不要
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	400 m ²		人数	30 人
		屋外	面積	28 m ²		人数	20 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	鈴鹿西縁断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		青少年支援ハウス 輝		管理者		特定非営利活動法人 かがやき					
		電話番号		60-1169		住所		土山町北土山964-1					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	木造		1991		104		不要		不要			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		70 m2		人数		7 人			
		屋外		面積		300 m2		人数		3 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		×		入浴・シャワー設備		×	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		×	
		スロープ		×									


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	鈴鹿西縁断層帯	6弱		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	土石流
備考	施設が土砂災害危険箇所にあるため土砂災害の可能性が高まった場合は、山側からできるだけ離れること。				

施設 基本情報		施設名		るりこう園		管理者		社会福祉法人 瑠璃光会	
		電話番号		66-1345		住所		土山町野上野497	
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造平屋建		2001	2,565	実施済		不要	
	2	鉄筋コンクリート造平屋建		2004	234	実施済		不要	
	3	鉄骨造 平屋建		2010	328	実施済		不要	
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
10									
収容能力		屋内	面積	615 m2		人数	50 人		
		屋外	面積	2,100 m2		人数	40 人		
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○	
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	×	
		スロープ	○						

位置図



施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考	0.5m未満の浸水の可能性があるので、移動時には十分に注意が必要。浸水の可能性が高まった場合には、2階以上に避難してください。				

施設基本情報		施設名	デイサービスセンターすこやか荘		管理者	社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会	
		電話番号	88-5245		住所	甲賀町大原中355	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄骨造	2011	650	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	650 m ²	人数	40 人	
		屋外	面積	600 m ²	人数	30 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘		管理者	社会福祉法人 甲賀会		
		電話番号	88-5723		住所	甲賀町大原中904		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修
	1	RC造		1980	1,278	実施済		不要
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	-		人数	10 人	
		屋外	面積	-		人数	5 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	×
		スロープ						

位置図

凡 例 Legend

	指定避難所 Designated evacuation shelters 災害により家に居られなくなった市民等が滞在する避難生活を送るための施設です。
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped 高齢者や障がい者等、特別な配慮を必要とする避難者がおられる場合に開設される施設です。
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Station
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries

災害危険区域 Disaster Hazard Area

浸水危険区域 Flood Hazard Area

5m以上

2.0～5.0m以上

1.0～2.0m以上

0.5～1.0m以上

0.5m未満

土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)
Rockfalls

土石流
Debris floods

地すべり
Landslides

土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters

土砂災害警戒区域
Caution area of sediment disasters

土砂災害特別警戒区域
Special caution area of sediment disasters

[illegible]

ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。				

施設基本情報		施設名	甲賀荘短期入所生活介護事業所	管理者	社会福祉法人 甲賀会	
		電話番号	88-5723	住所	甲賀町大原中904	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	RC造	2000	142	実施済	不要
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	-	人数	10 人
		屋外	面積	-	人数	5 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	×
	給食設備	×	冷暖房設備	○	エレベーター	×
	スロープ					



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。				

施設基本情報		施設名	甲賀荘デイサービスセンター	管理者	社会福祉法人 甲賀会	
		電話番号	88-5723	住所	甲賀町大原中904	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	RC造	1998	698	実施済	不要
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	227 m2	人数	10 人
		屋外	面積	-	人数	5 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
	給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
	スロープ					


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire dpfense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。				

施設 基本情報		施設名	高齢者グループホームかふかの里		管理者	社会福祉法人 湖青福祉会		
		電話番号	88-8177		住所	甲賀町大原中1161		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断		耐震改修
	1	鉄骨造 平屋建		2005	971	不要		不要
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	89 m2		人数	2 人	
		屋外	面積	-		人数	0 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		×	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	-
		スロープ	○					

位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters 災害により家に居られなくなった市民等が滞在する避難生活を送るための施設です。
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped 高齢者や障がい者等、特別な配慮を必要とする避難者がおられる場合に開設される施設です。
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	かふかの里デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 湖青福祉会	
		電話番号	88-8177		住所	甲賀町大原中1161	
建築構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄骨造 平屋建		2005	971	不要	不要
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	86 m ²		人数	2 人
		屋外	面積	-		人数	0 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	×	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	-
		スロープ	○				

位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters 災害により家に居られなくなった市民等が滞在する避難生活を送るための施設です。
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped 高齢者や障がい者等、特別な配慮を必要とする避難者がおられる場合に開設される施設です。
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	特別養護老人ホーム せせらぎ苑		管理者	社会福祉法人 甲南会		
		電話番号	86-1020		住所	甲南町葛木855		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造		1997	4,033	不要	不要	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	80 m2		人数	24 人	
		屋外	面積	-		人数	7 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	×
		スロープ	○					

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。また、0.5m未満の浸水の可能性があるため、移動時には十分に注意が必要。浸水の可能性が高まった場合には、2階以上に避難してください。				

施設 基本情報		施設名		管理者			
		せせらぎ苑ショートステイ		社会福祉法人 甲南会			
		電話番号		住所			
		86-1020		甲南町葛木855			
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1997	4,033	不要	不要
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	80 m2	人数	24 人	
		屋外	面積	-	人数	7 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。また、0.5m未満の浸水の可能性があるため、移動時には十分に注意が必要。浸水の可能性が高まった場合には、2階以上に避難してください。				

施設基本情報		施設名	せせらぎ苑デイサービスセンター		管理者	社会福祉法人 甲南会	
		電話番号	86-1022		住所	甲南町葛木855	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造	1997	4,033	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	140 m ²	人数	24 人	
		屋外	面積	-	人数	7 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		0.5m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。また、0.5m未満の浸水の可能性があるため、移動時には十分に注意が必要。浸水の可能性が高まった場合には、2階以上に避難してください。				

施設基本情報		施設名	グループホーム せせらぎ		管理者	社会福祉法人 甲南会	
		電話番号	86-0033		住所	甲南町葛木869-2	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	木造	2008	689	不要	不要	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	48 m ²		人数	3 人
		屋外	面積	-		人数	2 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
		スロープ	○				


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報


地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名	やまなみ工房		管理者	社会福祉法人 やまなみ会	
		電話番号	86-0334		住所	甲南町葛木872	
建築構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造		1997	596	不要	不要
	2	鉄筋コンクリート造		2012	227	不要	不要
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
収容能力		屋内	面積	823 m ²		人数	50 人
		屋外	面積	5,167 m ²		人数	50 人
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター
		スロープ	○				×

位置図



施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名		管理者	住所	
		ゆとりあ		社会福祉法人 やまなみ会	甲南町葛木877	
		電話番号		住所		
		86-6906				
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造	2002	368	不要	不要
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	368 m ²	人数	30 人
		屋外	面積	5,167 m ²	人数	30 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	×
	給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	○
	スロープ	○				


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense agencies
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries





災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		青少年自立支援ホーム 一歩		管理者		特定非営利活動法人 サポートハウスほほえみ					
		電話番号		86-7443		住所		甲南町葛木1399-5					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	木造		2003		65		不要		不要			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		65 m2		人数		10 人			
		屋外		面積		-		人数		10 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		×		入浴・シャワー設備		×	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		×	
		スロープ		○									




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		多世代交流センター元気村		管理者		特定非営利活動法人 サポートハウスほほえみ					
		電話番号		86-7443		住所		甲南町葛木1399-5					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	木造		2003		172		不要		不要			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		172 m2		人数		10 人			
		屋外		面積		-		人数		10 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		○		入浴・シャワー設備		○	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		×	
		スロープ		○									

位置図




施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	頓宮断層	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設基本情報		施設名		管理者	住所	
		信楽くるみ作業所		社会福祉法人 信楽くるみ福祉会	信楽町長野92	
		電話番号		住所		
		82-2296				
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	軽量鉄骨造	1998	253	不要	不要
	2	鉄骨造	2008	50	不要	不要
	3	鉄骨造	2008	36	不要	不要
	4	木造	2012	56	不要	不要
	5	軽量鉄骨造	1999	80	不要	不要
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	395 m ²	人数	5 人
		屋外	面積	184 m ²	人数	5 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	×
	給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	×
	スロープ	○				

位置図




施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	信楽断層帯	6弱		5.0m以上
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考	大雨洪水の場合は浸水の危険性があるため、使用できない。				

施設 基本情報		施設名		ワークセンター紫香楽		管理者		社会福祉法人 しがらき会					
		電話番号		82-2198		住所		信楽町神山494-1					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建		2003		669		不要		不要			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		132 m2		人数		15 人			
		屋外		面積		-		人数		0 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		○		入浴・シャワー設備		○	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		○	
		スロープ		○									

位置図



施設平面図




ハザード情報


地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	指定
	内陸型地震	木津川断層帯	6弱		2.0~3.0m未満
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	急傾斜、土石流
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。 また、大雨洪水の場合は浸水の危険性があるため、使用できない。				

施設 基本情報		施設名		信楽青年寮		管理者		社会福祉法人 しがらき会					
		電話番号		82-0588		住所		信楽町神山534-8					
建築 構造	No	建築構造		建築年代		延床面積		耐震診断		耐震改修			
	1	鉄筋コンクリート造		1985		2,492		不要		不要			
	2	鉄筋コンクリート造		-		986		-		-			
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
収容能力		屋内		面積		555 m2		人数		50 人			
		屋外		面積		-		人数		0 人			
保有施設		トイレ		○		障害者用トイレ		○		入浴・シャワー設備		○	
		給食設備		○		冷暖房設備		○		エレベーター		○	
		スロープ		○									

位置図



施設平面図



ハザード情報

地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	信楽断層帯	5強		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	土石流
備考	土砂災害警戒区域のため、土砂災害の可能性が高まった場合は使用できない。				

施設基本情報		施設名	特別養護老人ホーム 信楽荘	管理者	社会福祉法人 信楽福祉会	
		電話番号	83-1313	住所	信楽町牧1159	
建築構造	No	建築構造	建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修
	1	鉄筋コンクリート造	1993	4,581	不要	不要
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
収容能力		屋内	面積	331 m ²	人数	20 人
		屋外	面積	300 m ²	人数	10 人
保有施設	トイレ	○	障害者用トイレ	○	入浴・シャワー設備	○
	給食設備	○	冷暖房設備	○	エレベーター	○
	スロープ	○				


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	信楽断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	信楽荘ショートステイサービス		管理者	社会福祉法人 信楽福祉会		
		電話番号	83-1313		住所	信楽町牧1159		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造		1993	4,581	不要	不要	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	331 m2		人数	20 人	
		屋外	面積	300 m2		人数	10 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	○
		スロープ	○					


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters


施設平面図




ハザード情報					
地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	信楽断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名		管理者		社会福祉法人 信楽福祉会		
		電話番号		住所		信楽町牧1159		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	鉄筋コンクリート造		1993	4,581	不要	不要	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	331 m2		人数	20 人	
		屋外	面積	300 m2		人数	10 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	○
		スロープ	○					

位置図



施設平面図



ハザード情報

地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	信楽断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					

施設 基本情報		施設名	紫香楽ヴィラ		管理者	社会福祉法人 しがらき会		
		電話番号	82-0588		住所	信楽町勅旨2392-5		
建築 構造	No	建築構造		建築年代	延床面積	耐震診断	耐震改修	
	1	軽量鉄骨造スレート葺2階建		1993	3,764	不要	不要	
	2	鉄骨造スレート葺平屋建		1992	237	不要	実施済	
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
10								
収容能力		屋内	面積	393 m2		人数	35 人	
		屋外	面積	1,993 m2		人数	35 人	
保有施設		トイレ	○	障害者用トイレ		○	入浴・シャワー設備	○
		給食設備	○	冷暖房設備		○	エレベーター	×
		スロープ	○					


位置図

凡 例 Legend	
	指定避難所 Designated evacuation shelters
	福祉避難所 Evacuation shelters for the handicapped
	医療機関 Medical institutions
	警察機関 Police agencies
	消防機関 Fire defense
	市役所・地域市民センター City hall/Chiki Shimin Center
	水位観測所 Water level gauging station
	雨量観測所 Precipitation station
	冠水の恐れがある道路(アンダーパス) Underpass
	国 道 National road
	県 道 Prefectural road
	高速道路 Expressway
	鉄道・駅 Railroad/Stations
	小学校区 Elementary school district boundaries
	旧町界 Town boundaries



災害危険区域 Disaster Hazard Area	
浸水危険区域 Flood Hazard Area	
	5m以上
	2.0~5.0m以上
	1.0~2.0m以上
	0.5~1.0m以上
	0.5m未満
土砂災害危険区域 Landslide Disaster Hazard Area	
	がけ崩れ(急傾斜地の崩壊) Rockfalls
	土石流 Debris floods
	地すべり Landslides
	土砂災害警戒区域 Caution area of sediment disasters
	土砂災害特別警戒区域 Special caution area of sediment disasters

施設平面図



ハザード情報

地震想定・シナリオ	地震種類	想定シナリオ	最大震度	浸水危険区域	未指定
	内陸型地震	信楽断層帯	6弱		-
	海溝型地震	南海トラフ震度	6弱	土砂災害危険区域	-
備考					