

令和4年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和4年9月27日時点）

| 学校名 | 番号 | 字・区名 | 道路管理者 (道路名) | 危険・要注意箇所 | 危険の内容 | 対策メニュー | 事業主体 | 進捗状況 |
|-------------|----|------|-------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------|
| 水口幼稚園 | 1 | 綾野 | 県道大野名坂線(549号) | 綾野 交差点 | 歩行者信号機の青色灯火時間が短い。小さな子ども足では青灯火になりずくに歩行しても、横断歩道を渡りきるまでに赤に変わる。注意せずに走行する車もあり、実際怖い思いもした。 | 歩行者信号の青色灯火の時間を長くする。 | 甲賀警察 | 実施しない |
| あいみらい保育園 | 1 | 八光 | 市道 高塚・林口線 | 水口町八光 石橋交番付近～藤栄神社前 | 自動車や自転車の交通量が多い。歩道の白線が消えかけている。 | 白線の引き直し | 建設事業課 | R5実施予定 |
| サンライズキッズ水口園 | 1 | 東名坂 | 市道名坂線 | 水口町東名坂公園 200メートル付近 | 歩道に段差があり転倒の危険がある。 | 道路の補修 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| 土山にこにこ園 | 1 | 南土山甲 | 県道岩室北土山線(539号) | 土山町南土山甲446付近 | 交通量の多い交差点であるが、歩道に緑石がない。 | ポールの設置 | 甲賀土木 | R5実施予定 |
| | 2 | 南土山甲 | 市道 南土山線 | 土山町南土山甲447付近 | 用水路がむき出しのため転倒の恐れがある。 | ポールの設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| 大野保育園 | 1 | 大野 | 市道 大野小学校東線 | 土山町大野461-2付近 | ・よく歩く道だが歩道がない。 ・集中豪雨などの時は、道路が冠水して歩けない。 | 外側線とグリーンベルトの設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| 甲賀西保育園 | 1 | 田堵野 | 市道 油日・竜池線 | 甲賀町田堵野989付近 | 溝蓋とグレーチングに隙間があり、園児の足が挟まる。 | 溝蓋の設置 | 建設管理課 | R4実施予定 |
| | 2 | 田堵野 | 市道 油日・竜池線 | 甲賀町田堵野967-1付近 | 橋の橋のすぐ下が崖のようになっていて、足を踏み外す危険がある。 | 防護柵の設置(歩道側) | 建設事業課 | R5実施予定 |
| 甲南幼稚園 | 1 | 野田 | 市道 野田竜法師線 | 甲南町野田604番地付近 | 交通量の多く、本園に限らず低年齢児が行き来することも多いが、側溝に蓋がなく雨天時増水し流れも速くなり危険。また、側溝を避けて歩行するため車道側を歩いてしまい、車との接触の恐れもある。 | 溝蓋の設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| | 2 | 野田 | 主要地方道 草津伊賀線(4号) | 甲南町野田585-1付近 | 交通量が多く、横断者が多いにもかかわらず、歩道やガードレール、歩行者信号等の設置がない。 | 歩行者ゾーンがわかるよう路面の色を変える。 | 甲賀土木 | R5実施予定 |
| 甲南のぞみ保育園 | 1 | 希望ヶ丘 | 県道杉谷嵯峨線(128号) | 希望ヶ丘 | 交通量が多い道路であるが、横断歩道を渡った後の歩道スペースが狭い。 | 外側線の引き直し | 甲賀土木 | R4実施予定 |
| 甲南東保育園 | 1 | 寺庄 | 市道 寺庄・中宿線 | 甲南町寺庄774付近 | 踏切近くの溝が深く、溝蓋がない。 | グリーンベルトの設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| | 2 | 寺庄 | 市道 寺庄駅線 | 甲南町寺庄484-1付近 | 溝蓋がない。段差が多い。 | 散歩経路の見直し | 保育幼稚園課 | R4実施予定 |
| 雲井保育園 | 1 | 牧 | 市道長野・牧線 | 信楽町牧873付近 | 側溝が続いているため、転落の危険がある。 | グリーンベルトの設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| 明照保育園 | 1 | 長野 | 主要地方道 栗東・信楽線(12号) | 信楽町長野1384付近(長野区事務所谷川会館前) | 横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道手前で歩道が途切れ、幅の狭い路側帯のみとなっている。横断歩道に待機する場所がない。 | 注意喚起の路面標示 | 甲賀土木 | R5実施予定 |
| | 2 | 長野 | 市道 広芝外環状線 | 信楽町長野1017付近(浄観寺右横) | 道の端に深い側溝(120cm)があり、低年齢児の散歩コースとなっているため、落下の恐れがある。向かいには、住居の壁になるため、溝蓋、グレーチングもない。 | グリーンベルトの設置 | 建設事業課 | R5実施予定 |
| | 3 | 長野 | 市道 馬場二本丸線 | 信楽町長野1001付近(浄観寺前横断歩道) | 保育園近くの横断歩道。斜面のため、車のスピードが出やすい。横断歩道からは上部の見通しが悪く園児の通行がわかりにくい。 | 注意喚起の路面標示 横断歩道の強調 | 建設事業課 | R5実施予定 |

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。