

# 令和4年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和6年2月26日時点）

| 学校名         | 番号 | 字・区名 | 道路管理者<br>(道路名)       | 危険・要注意箇所                     | 危険の内容   | 対策メニュー                | 事業主体  | 進捗状況   |
|-------------|----|------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------|--------|
| 水口幼稚園       | 1  | 綾野   | 県道大野名坂線(549号)        | 綾野 交差点                       | 歩行者信号機の青色灯火時間が短い。小さな子ども足では青灯火になりすぐに歩行しても、横断歩道を渡りきるまでに赤に変わる。注意せずに走行する車もあり、実際怖い思いもした。         | 歩行者信号の青色灯火の時間を長くする。   | 甲賀警察  | 実施しない  |
| あいみらい保育園    | 1  | 八光   | 市道 高塚・林口線            | 水口町八光<br>石橋交番付近～藤栄神社前        | 自動車や自転車の交通量が多い。車道の白線が消えかけている。   | 白線の引き直し               | 建設事業課 | R6実施予定 |
| サンライズキッズ水口園 | 1  | 東名坂  | 市道名坂線                | 水口町東名坂公園<br>200メートル付近        | 歩道に段差があり転倒の危険がある。   | 道路の補修                 | 建設事業課 | R5実施済み |
| 土山にここ園      | 1  | 南土山甲 | 県道岩室北土山線(539号)       | 土山町南土山甲446付近                 | 交通量の多い交差点であるが、歩道に縁石がない。   | ポールの設置                | 甲賀土木  | R5実施済み |
|             | 2  | 南土山甲 | 市道 南土山線              | 土山町南土山甲447付近                 | 用水路がむき出しのため転倒の恐れがある。  | ポールの設置                | 建設事業課 | R5実施済み |
| 大野保育園       | 1  | 大野   | 市道 大野小学校東線           | 土山町大野461-2付近                 | ・よく歩く道だが歩道がない。<br>・集中豪雨などの時は、道路が冠水して歩けない。   | 外側線とグリーンベルトの設置        | 建設事業課 | R5実施済み |
| 甲賀西保育園      | 1  | 田堵野  | 市道 油日・竜池線            | 甲賀町田堵野989付近                  | 溝蓋とグレーチングに隙間があり、園児の足が挟まる。   | 溝蓋の設置                 | 建設管理課 | R4実施済み |
|             | 2  | 田堵野  | 市道 油日・竜池線            | 甲賀町田堵野967-1付近                | 橋のすぐ下が崖のようになっていて、足を踏み外す危険がある。   | 防護柵の設置(歩道側)           | 建設事業課 | R5実施済み |
| 甲南幼稚園       | 1  | 野田   | 市道 野田竜法師線            | 甲南町野田604番地付近                 | 交通量の多く、本園に限らず低年齢児が行き来することも多いが、側溝に蓋がなく雨天時増水し流れも速くなり危険。また、側溝を避けて歩行するため車道側を歩いてしまい、車との接触の恐れもある。 | 溝蓋の設置                 | 建設事業課 | R5実施済み |
|             | 2  | 野田   | 主要地方道<br>草津伊賀線(4号)   | 甲南町野田585-1付近                 | 交通量が多く、横断者が多くにもかかわらず、歩道やガードレール、歩行者信号等の設置がない。  | 歩行者ゾーンがわかるよう路面の色を変える。 | 甲賀土木  | R5実施済み |
| 甲南のぞみ保育園    | 1  | 希望ヶ丘 | 県道杉谷嶺線(128号)         | 希望ヶ丘                         | 交通量が多い道路であるが、横断歩道を渡った後の歩道スペースが狭い。   | 外側線の引き直し              | 甲賀土木  | R4実施済み |
| 甲南東保育園      | 1  | 寺庄   | 市道 寺庄・中宿線            | 甲南町寺庄774付近                   | 踏切近くの溝が深く、溝蓋がない。  | グリーンベルトの設置            | 建設事業課 | 実施しない  |
|             | 2  | 寺庄   | 市道 寺庄駅線              | 甲南町寺庄484-1付近                 | 溝蓋がない。段差が多い。  | 散歩経路の見直し              | 園対応   | R4実施済み |
| 雲井保育園       | 1  | 牧    | 市道長野・牧線              | 信楽町牧873付近                    | 側溝が続いているため、転落の危険がある。  | グリーンベルトの設置            | 建設事業課 | R5実施済み |
| 明照保育園       | 1  | 長野   | 主要地方道<br>栗東・信楽線(12号) | 信楽町長野1384付近<br>(長野区事務所谷川会館前) | 横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道手前で歩道が途切れ、幅の狭い路側帯のみとなっている。横断歩道に待機する場所がない。                                | 注意喚起の路面標示             | 甲賀土木  | R5実施済み |
|             | 2  | 長野   | 市道 広芝外環状線            | 信楽町長野1017付近<br>(浄観寺右横)       | 道の端に深い側溝(120cm)があり、低年齢児の散歩コースとなっているため、落下の恐れがある。向かいには、住居の壁になるため、溝蓋、グレーチングもない。                | グリーンベルトの設置            | 建設事業課 | R6実施予定 |
|             | 3  | 長野   | 市道 馬場二本丸線            | 信楽町長野1001付近<br>(浄観寺前横断歩道)    | 保育園近くの横断歩道。斜面のため、車のスピードが出やすい。横断歩道からは上部の見通しが悪く園児の通行がわかりにくい。                                  | 注意喚起の路面標示<br>横断歩道の強調  | 建設事業課 | R6実施予定 |

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。

※令和5年10月2日から更新したものは赤字表示にしています。