

令和7年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和8年3月4日時点）

学校名	番号	字・区名	道路管理者 (道路名)	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
このっす園	1	秋葉	国道307号線	水口町秋葉2-47 ～山川橋―秋葉北信号	交通量が多いにもかかわらず、歩道にガードレールがない。	ガードレールの設置。 散歩ルートの見直し	甲賀土木	ガードレールを設置する必要性がない
	2	秋葉	国道307号線	水口町秋葉4-19	交通量かなり多いにもかかわらず、歩道が狭く、ガードレールもない。	ガードレールの設置または歩道を広げる、または歩行者用の橋の設置。 散歩ルートの見直し	甲賀土木	・ガードレールを設置する必要性がない。 ・既存の歩道は広げるのは困難。 ・歩行者用の橋を架ける事業は実施中。
なないろ保育園 貴生川駅前園	1	虫生野	貴生川2号線 貴生川5号線	水口町貴生川900番地2付近	自転車置き場から道路を横断する時、歩道からの斜面でバギーに勢いにつきやすく、すぐ道路に面しているため危険である。また、公園に向かう道幅がせまく。車とのすれ違いが危険である。	園前道路入口から駅まで外側線設置 公園周辺外側線、グリーンベルト設置	建設管理課 建設事業課	R7年度実施済み R8年度実施予定
	2	虫生野	貴生川2号線	水口町貴生川900番地2付近	歩道の地面の凸凹や、切り株があり、歩行時のつまずきなどの危険となる。	木の根の撤去・歩道の舗装	建設管理課	R7年度実施済み
認定こども園 甲南幼稚園	1	野田	甲南停車場線	甲南町野田810付近	新興住宅地をまたぐ場所にあり、時間帯によっては交通量が多い。そのため、ロータリー式交差点を造成したが、交差点出入りの指示器の使い方が住民等に徹底されておらず、かえって危険である。	交通安全教室等で交通ルールを周知徹底していく	甲賀警察	随時、地元住民にチラシ配布等を通して周知徹底していく
	2	野田	甲南停車場線	甲南町野田810付近	側溝の蓋が設置されている所も一部あるが、設置されていない箇所も多く、歩行者からすると突然蓋が無くなり穴が開いているようなものなのでかえって危険である。	溝蓋の設置	甲賀土木	民地であるため設置できない

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。

※令和7年9月24日から更新したものは赤字表示にしています。