

平成27年度 甲賀市通学路合同点検 対策一覧表(平成30年度 対策済み)

学校名	番号	字・区名	危険・要注意箇所	危険の内容	道路管理者(道路名)	対策メニュー	事業主体	実施予定時期
伴谷小	1	伴中山	県道水口竜王線 深井クリニック前横断歩道	朝の交通量が多く、南側からはカーブになっているため、見にくい。	県道水口竜王線	転落防止柵の設置 横断旗入れの設置(2箇所) 横断旗の手配	甲賀土木 警察	H27実施済み H27実施済み
	2	山	県道山松尾線、県道泉日野線 T字路の横断歩道	横断歩道はあるが、見通しが悪い。 朝は特に交通量が多い。	県道泉日野線 県道山松尾線	道路案内標識柱に、「右折時横断者注意」 「左折時横断者注意」の看板を設置	甲賀土木	H27実施済み
柏木小	1	北泉	TAIHO ANNEX店駐車場北側の十字路	出勤の自動車が絶えず通り、横断するのが危険。	市道泉北脇2号線	交差点の白線の復旧 また、その際に歩道部分を拡張	建設事業課	H28実施済み
	2	泉	国道1号「泉」信号から酒人口はとバス停までの道路	水路が深いのに、柵も溝蓋も無く、落ちたら危険。	市道泉酒人1号線	グリーンベルトの設置 横断歩道の強調表示 児童への指導	建設事業課 学校	H28実施済み H28実施済み
水口小	1	本町	市道大橋内貴橋線 新町陸橋から水口小学校までの道路	道路中央に蓋のある水路が通っていたり、路面が荒れていたりと危険。 旧国道307号へ抜ける車がある。	市道大橋内貴橋線	路面改修 規制区間の延長	建設事業課 警察	H28実施済み 実施しない
	2	朝日が丘新町1丁目	市道大橋内貴橋線 福井薬品店裏の交差点	朝日が丘団地から国道307号へ抜ける車が多い。 交差点に住宅が建ち、見通しが悪い。	市道大橋内貴橋線	交差点に十字マーク 児童横断注意の路面標示 ガードレールの修繕 通学路看板の設置位置の変更	建設事業課 建設管理課 学校教育課	H28実施済み H28実施済み H27実施済み
貴生川小	1	貴生川1区	県道貴生川北脇線 貴生川1丁目から貴生川に渡る横断歩道	交通量が多く、北側から来る車はスピードが出ている。南側からはカーブのため見にくい。 横断歩道が消えかかっている。	県道貴生川北脇線	路面標示の復旧 横断旗の設置	警察	H27実施済み
	2	貴生川2区	近江鉄道高架下道路と県道貴生川北脇線のT字路付近の歩道	交通量が多く、白線はあるが歩道がせまい。	県道貴生川北脇線	グリーンベルトの設置	甲賀土木	H27実施済み
綾野小	1	名坂	国道1号の歩行者用地下道	地下道からの歩行者が見えにくい。	市道東名坂4号線	横断歩道の強調 歩行者・自転車用注意喚起のための路面標示の設置 地下道がわかるように柵に反射テープ 水口中学校の目撃車通学者への注意指導	建設事業課 建設事業課 警察 学校教育課	H29実施済み H28実施済み H27実施済み H27実施済み
	2	城内	東海道、東林口バス停付近	車がスピードを出しやすい。 白線で区切られているが、路上駐車の手もあり、危険	市道東林口城内1号線	通学路看板の設置	学校教育課	H28実施済み
伴谷東小	1	桜ヶ丘	桜ヶ丘団地内の道路	歩道が無く、路肩を通学している。	市道桜ヶ丘団地20号線	外側線の設置(メイン道路から南、東側) メイン道路に横断歩道の設置	建設事業課 警察	H28実施済み 実施しない
	2	第4水口台	第4水口台メイン道路の横断歩道	下り坂で道幅も狭く、歩道も無い。 横断歩道も少ない。	市道第4水口台団地1号線	横断者注意の路面標示(上下) 横断歩道の強調表示	建設事業課	H28実施済み
大野小	1	大野	旧東海道、前野～徳原、香野に抜ける道	スピードを出す車が多く危険。 歩道と車道が分かれていない。	市道旧東海道大野線	外側線の設置 (駐在所から岩室橋まで)	建設事業課	H28実施済み
	2	三軒家	花枝神社参道、旧東海道との交差点	旧道への飛び出しが危険。 旧道を通る車もスピードが出ている。	市道大野小学校東線	路面舗装 交差点の路面標示 止まれの路面標示 植栽を短く刈り揃える	建設事業課 警察 学校	H28実施済み H28実施済み H27実施済み
土山小	1	西	トラバースロードより緑ヶ丘への通学路	カーブが多く視界が悪い。 街灯がなく、冬の帰宅時は薄暗い。	市道若宮線	防犯灯の点検・修理 通学路の変更	生活環境課 学校・PTA	H27実施済み 実施しない
	2	東	旧東海道、来見橋交差点	路面の「止まれ」表示が消えかけている。 交差点4方向が坂道で速度が出やすい。	市道旧東海道土山線	停止線の標示 カーブミラーの向き修正	警察 建設管理課	H27実施済み H27実施済み
山内小	1	上の平	県道鮎河猪鼻線 竜王豊店を下った横断歩道	横断歩道が下り坂のカーブの先にあるため、スピードが出るうえ見通しも大変悪く、こどもの横断の確認が遅れる	県道鮎河猪鼻線	「横断者注意」の路面標示(2箇所) 横断歩道付近の草刈り	甲賀土木	H27実施済み
	2	黒川	県道鮎河猪鼻線 やまびこドームバス停(あいくるバス)付近の歩道	雨が降ると、山側からの流水や土砂が歩道に流れ込み、たまってしまう。 冬期は凍って滑るため危険。	県道鮎河猪鼻線	歩道の舗装修繕 コンクリート蓋をグレーチングに交換 土砂の撤去	甲賀土木	H27実施済み
大原小	1	大原中	甲賀広域営農団地農道、JAカントリエレベータ前交差点の信号	横断時の押しボタン式青信号が短く(約17秒)、集団での横断が難しい。	甲賀広域農道	信号機の時間設定調整	警察	H27実施済み
	2	鳥居野	県道南土山甲賀線 鳥居野信号より100m東道路の側溝	大雨時の増水で転落の危険がある。	県道南土山甲賀線	転落防止柵及びポストコーンの設置	甲賀土木	H27実施済み
油日小	1	上野	県道上馬杉上野線 甲賀広域営農団地農道との交差点から油日小学校まで	道幅が狭いにもかかわらず、速度制限がない。	県道上馬杉上野線	速度制限 「幅員減少」の警戒標識を設置	警察 甲賀土木	調査に基づく結果 現状維持 H27実施済み
	2	上野	県道上馬杉上野線、甲賀広域営農団地農道との交差点	車の往来が激しく、植え込みで見通しが悪い。集落に続く道も人家がなく、見通しの悪い林を通る。	県道上馬杉上野線	通学路看板の設置	学校教育課	H27実施済み
佐山小	1	隠岐	県道小佐治甲南線から種谷地区に抜ける道路に入っすぐの旧道との交差点	国道1号の抜け道として利用する車がスピードを出している。 横断歩道もなく、車から気付きにくい。毎朝保護者がついでに。	市道種谷隠岐線	横断旗の手配 通学路看板の設置	警察 学校	H28実施済み H28実施済み
	2	岩室	県道甲賀土山線 岩室橋手前のバス停付近の歩道	国道1号線の抜け道で、大型車の通行が多い。またその前のカーブが急で坂道でもあり見通しが悪い。	県道甲賀土山線	グリーンベルトの設置	甲賀土木	H27実施済み
甲南第一小	1	葛木	県道小佐治甲南線 野田橋信号から吉川輪業前の道路	道が細く、車の通行量も多い。	県道小佐治甲南線	草刈り	甲賀土木	H27実施済み
	2	葛木	今村仏壇店から甲南グラウンドの道路	見通しが悪い。	市道葛木深川線	横断歩道の標示復旧	警察	H27実施済み
甲南第二小	1	杉谷	県道甲南阿山線 南出橋付近の変則交差点	歩道や待機場所がない。	県道甲南阿山線	横断歩道の移動 路肩の拡幅 グリーンベルトの設置	警察 甲賀土木	H27実施済み H27実施済み
	2	市原	市道市原山上線 市原719付近の交差点	広域農道への抜け道として車やバスが通る。	市道市原山上線	路側帯の拡幅 路面「T」標示	建設事業課	H28実施済み
甲南第三小	1	下馬杉	県道上馬杉野尻線 高石橋から東側の集落へ行く交差点	横断歩道がない。	県道上馬杉野尻線	通学路の変更	学校・PTA	実施しない
	2	柑子	県道上馬杉野尻線から北西に柑子地区内を走る道路 柑子倉庫前の交差点	横断歩道がなく、工業団地から県道を横切ってくるトラックはかなりのスピードが出ていて危険。	市道柑子上野線	信号付近に、看板設置 停止線復旧 中央車線を一部消去、外側線の設置	建設管理課 建設事業課	H28実施済み H28実施済み
甲南中部小	1	野田	市道寺庄野田線 木村歯科前交差点の横断歩道	横断歩道前後の道が曲がっていて見通しが悪い。 野田地区の児童数が増加しているため危険が増している。	市道寺庄野田線	道路標示の復旧 横断歩道の強調表示 通学路の変更 横断歩道の新設	建設事業課 学校・PTA 警察	H28実施済み 実施しない 実施しない
	2	竜法師	県道草津伊賀線 平和堂と酒店サスケの横断歩道	信号待ちの児童(特に低学年)が身を乗り出してしまうことがある。	県道草津伊賀線	横断防止柵の設置	甲賀土木	H30実施済み
希望ヶ丘小	1	希望ヶ丘	希望ヶ丘大通り 希望ヶ丘郵便局横の交差点	本町1丁目方面から希望ヶ丘小学校方面へ向かう道路がカーブのため、横断者が見えにくく危険。	市道希望ヶ丘線	路面標示	建設事業課	H28実施済み
	2	希望ヶ丘	希望ヶ丘大通り 耕心団地方面から希望ヶ丘につながる小学校横のT字路	交通量が多く幅員が広いので、スピードが出て危険。T字路が特に危険。	市道希望ヶ丘線	減速を促す標識と標示	警察	H27実施済み
	1	長野	市道長野西線 新町橋の横断歩道	横断歩道の標示が消えかけている。	市道長野西線	横断歩道の標示修正	警察	H27実施済み

学校名	番号	字・区名	危険・要注意箇所	危険の内容	道路管理者 (道路名)	対策メニュー	事業主体	実施予定時期
信楽小	2	江田	市道長野神山線 大戸川沿い道路歩道の安全柵、 三彩の前	歩道柵の破損。	市道長野神山線	歩道柵の修理	建設事業課	H28実施済み
雲井小	1	牧	国道307号牧交差点 国道307号を挟んで両サイド。	交差点横断者の待機場所に雨が降るたびに水が溜まり、なかなかひかない。	国道307号	路肩の舗装修繕および土砂撤去	甲賀土木	H27実施済み
	2	黄瀬	県道大津信楽線 中島商店前交差点付近	横断歩道がわかりにくい。	県道大津信楽線	「この先横断者注意」の路面標示	甲賀土木	H27実施済み
小原小	1	西	国道307号 立石橋信号機付近の横断歩道	国道307号横断用の歩行者用信号機が設置されていない。	国道307号	信号機の設置 転落防止柵の設置	警察 甲賀土木	H27実施済み H27実施済み
	2	西～杉山	国道307号と並行する旧道	道幅が狭く見通しも悪い。縁石で仕切られた歩道もない。抜け道としてスピードを出している車両が多い。	市道西中野線	電柱に通学路注意喚起	学校教育課	H28実施済み
朝宮小	1	上朝宮	田代・上朝宮線 岩谷川・用水路沿の県道	道幅が狭く、路肩が一部崩れかけている。	県道田代上朝宮線	「速度注意」+アローマークの路面標示(2箇所) 通学路看板の設置	甲賀土木 学校教育課	H27実施済み H28実施済み
	2	下朝宮	レストラン「アルピナ」付近の横断歩道	交通量が多く、カーブで見にくい。	国道307号	横断歩道の移設 ガードレールの設置 通学路看板の設置	警察 甲賀土木 学校教育課	H27実施済み H27実施済み H27実施済み
多羅尾小	1	多羅尾区	駐在所から小学校までの市道	歩道と車道の区別がない。	市道多羅尾線	外側線の設置 路面標示の復旧	建設事業課	H28実施済み
	2	多羅尾区	消防団器具庫から小学校までの市道	歩道と車道の区別がない。	市道多羅尾線	外側線の設置 路面舗装及び路面標示の復旧 (横断歩道は復旧しない) 通学路標識の付け替え	建設事業課 建設官理課	H28実施済み H28実施済み

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。