

平成27年度 甲賀市通学路合同点検 対策一覧表(平成30年度 対策済み)

学校名	番号	字・区名	危険・要注意箇所	危険の内容	道路管理者(道路名)	対策メニュー	事業主体	実施予定時期
伴谷小	1	伴中山	県道水口竜王線 深井クリニック前横断歩道	朝の交通量が多く、南側からはカーブになっているため、見にくい。	県道水口竜王線	転落防止柵の設置 横断旗入れの設置(2箇所) 横断旗の手配	甲賀土木 警察	H27実施済み H27実施済み
	2	山	県道山松尾線、県道泉日野線 T字路の横断歩道	横断歩道はあるが、見通しが悪い。 朝は特に交通量が多い。	県道泉日野線 県道山松尾線	道路案内標識柱に、「右折時横断者注意」 「左折時横断者注意」の看板を設置	甲賀土木	H27実施済み
柏木小	1	北泉	TAIHO ANNEX店駐車場北側の 十字路	出勤の自動車が絶えず通り、横断するのが危険。	市道泉北脇2 号線	交差点の白線の復旧 また、その際に歩道部分を拡張	建設事業課	H28実施済み
	2	泉	国道1号「泉」信号から酒人口はと バス停までの道路	水路が深いのに、柵も溝蓋も無く、落ちたら危険。	市道泉酒人1 号線	グリーンベルトの設置 横断歩道の強調表示 児童への指導	建設事業課 学校	H28実施済み H28実施済み
水口小	1	本町	市道大橋内貴橋線 新町陸橋から水口小学校までの道 路	道路中央に蓋のある水路が通っていたり、路面が 荒れていたたりして危険。 旧国道307号へ抜ける車がある。	市道大橋内貴 橋線	路面改修 規制区間の延長	建設事業課 警察	H28実施済み 実施しない
	2	朝日が丘 新町1丁目	市道大橋内貴橋線 福井薬品店裏の交差点	朝日が丘団地から国道307号へ抜ける車が多い。 交差点に住宅が建ち、見通しが悪い。	市道大橋内貴 橋線	交差点に十字マーク 児童横断注意の路面標示 ガードレールの修繕 通学路看板の設置位置の変更	建設事業課 建設管理課 学校教育課	H28実施済み H28実施済み H27実施済み
貴生川小	1	貴生川1区	県道貴生川北脇線 貴生川1丁目から貴生川に渡る横 断歩道	交通量が多く、北側から来る車はスピードが出てい る。南側からはカーブのため見にくい。 横断歩道が消えかかっている。	県道貴生川北 脇線	路面標示の復旧 横断旗の設置	警察	H27実施済み
	2	貴生川2区	近江鉄道高架下道路と県道貴生 川北脇線のT字路付近の歩道	交通量が多く、白線はあるが歩道がせまい。	県道貴生川北 脇線	グリーンベルトの設置	甲賀土木	H27実施済み
綾野小	1	名坂	国道1号の歩行者用地下道	地下道からの歩行者が見えにくい。	市道東名坂4 号線	横断歩道の強調 歩行者・自転車用注意喚起のための路面標 示の設置 地下道がわかるように柵に反射テープ 水口中学校の自転車通学者への注意指導	建設事業課 警察 学校教育課	H29実施済み H28実施済み H27実施済み H27実施済み
	2	城内	東海道、東林口バス停付近	車がスピードを出しやすい。 白線で区切られているが、路上駐車の手もあり、危 険	市道東林口城 内1号線	通学路看板の設置	学校教育課	H28実施済み
伴谷東小	1	桜ヶ丘	桜ヶ丘団地内の道路	歩道が無く、路肩を通学している。	市道桜ヶ丘団 地20号線	外側線の設置(メイン道路から南、東側) メイン道路に横断歩道の設置	建設事業課 警察	H28実施済み 実施しない
	2	第4水口台	第4水口台メイン道路の横断歩道	下り坂で道幅も狭く、歩道も無い。 横断歩道も少ない。	市道第4水口 台団地1号線	横断者注意の路面標示(上下) 横断歩道の強調表示	建設事業課	H28実施済み
大野小	1	大野	旧東海道、前野～徳原、香野に抜 ける道	スピードを出す車が多く危険。 歩道と車道が分かれていない。	市道旧東海道 大野線	外側線の設置 (駐在所から岩室橋まで)	建設事業課	H28実施済み
	2	三軒家	花枝神社参道、旧東海道との交差 点	旧道への飛び出しが危険。 旧道を通る車もスピードが出ています。	市道大野小学 校東線	路面舗装 交差点の路面標示 止まれの路面標示 植栽を短く刈り揃える	建設事業課 警察 学校	H28実施済み H28実施済み H27実施済み
土山小	1	西	トラバースロードより緑ヶ丘への通 学路	カーブが多く視界が悪い。 街灯がなく、冬の帰宅時は薄暗い。	市道若宮線	防犯灯の点検・修理 通学路の変更	生活環境課 学校・PTA	H27実施済み 実施しない
	2	東	旧東海道、来見橋交差点	路面の「止まれ」表示が消えていて 交差点4方向が坂道で速度が出やすい。	市道旧東海道 土山線	停止線の標示 カーブミラーの向き修正	警察 建設管理課	H27実施済み H27実施済み
山内小	1	上の平	県道鮎河猪鼻線 竜王置店を下った横断歩道	横断歩道が下り坂のカーブの先にあるため、スピー ドが出るうえ見通しも大変悪く、こどもの横断の確認 が遅れる	県道鮎河猪鼻 線	「横断者注意」の路面標示(2箇所) 横断歩道付近の草刈り	甲賀土木	H27実施済み
	2	黒川	県道鮎河猪鼻線 やまびこドームバス停(あいくるバ ス)付近の歩道	雨が降ると、山側からの流水や土砂が歩道に流れ 込み、たまってしまふ。 冬期は凍って滑るため危険。	県道鮎河猪鼻 線	歩道の舗装修繕 コンクリート蓋をグレーチングに交換 土砂の撤去	甲賀土木	H27実施済み
大原小	1	大原中	甲賀広域営農団地農道、JAカント リーエレベータ前交差点の信号	横断時の押しボタン式青信号が短く(約17秒)、集 団での横断が難しい。	甲賀広域農道	信号機の時間設定調整	警察	H27実施済み
	2	鳥居野	県道南土山甲賀線 鳥居野信号より100m東 道路の側溝	大雨時の増水で転落の危険がある。	県道南土山甲 賀線	転落防止柵及びポストコーンの設置	甲賀土木	H27実施済み
油日小	1	上野	県道上馬杉上野線 甲賀広域営農団地農道との交差 点から油日小学校まで	道幅が狭いにもかかわらず、速度制限がない。	県道上馬杉上 野線	速度制限 「幅員減少」の警戒標識を設置	警察 甲賀土木	調査に基づく結果 現状維持 H27実施済み
	2	上野	県道上馬杉上野線、甲賀広域営農 団地農道との交差点	車の往来が激しく、植え込みで見通しが悪い。集落 に続く道も人家がなく、見通しの悪い林を通る。	県道上馬杉上 野線	通学路看板の設置	学校教育課	H27実施済み
佐山小	1	隠岐	県道小佐治甲南線から稗谷地区 に抜ける道路に入ってからすぐの旧道 との交差点	国道1号の抜け道として利用する車がスピードを出 している。 横断歩道もなく、車から気付きにくい。毎朝保 護者がついている。	市道稗谷隠岐 線	横断旗の手配 通学路看板の設置	警察 学校	H28実施済み H28実施済み
	2	岩室	県道甲賀土山線 岩室橋手前のバス停付近の歩道	国道1号線の抜け道で、大型車の通行が多い。 またその前のカーブが急で坂道でもあり見通しが悪 い。	県道甲賀土山 線	グリーンベルトの設置	甲賀土木	H27実施済み
甲南第一小	1	葛木	県道小佐治甲南線 野田橋信号から吉川輪業前の道 路	道が細く、車の通行量も多い。	県道小佐治甲 南線	草刈り	甲賀土木	H27実施済み
	2	葛木	今村仏壇店から甲南グラウンドの 道路	見通しが悪い。	市道葛木深川 線	横断歩道の標示復旧	警察	H27実施済み
甲南第二小	1	杉谷	県道甲南阿山線 南出橋付近の変則交差点	歩道や待機場所がない。	県道甲南阿山 線	横断歩道の移動 路肩の拡幅 グリーンベルトの設置	警察 甲賀土木	H27実施済み H27実施済み
	2	市原	市道市原山上線 市原719付近の交差点	広域農道への抜け道として車やバスが通る。	市道市原山上 線	路側帯の拡幅 路面「T」標示	建設事業課	H28実施済み
甲南第三小	1	下馬杉	県道上馬杉野尻線 高石橋から東側の集落へ行く交差 点	横断歩道がない。	県道上馬杉野 尻線	通学路の変更	学校・PTA	実施しない
	2	柑子	県道上馬杉野尻線から北西に柑 子地区内を走る道路 柑子倉庫前の交差点	横断歩道がなく、工業団地から県道を横切ってくる トラックはかなりのスピードが出ていて危険。	市道柑子上野 線	信号付近に、看板設置 停止線復旧 中央車線を一部消去、外側線の設置	建設管理課 建設事業課	H28実施済み H28実施済み
甲南中部小	1	野田	市道寺庄野田線 木村歯科前交差点の横断歩道	横断歩道前後の道が曲がっていて見通しが悪い。 野田地区の児童数が増加しているため危険が増し ている。	市道寺庄野田 線	道路標示の復旧 横断歩道の強調表示 通学路の変更	建設事業課 学校・PTA	H28実施済み 実施しない
	2	竜法師	県道草津伊賀線 平和堂と酒店サスケの横断歩道	信号待ちの児童(特に低学年)が身を乗り出してし まうことがある。	県道草津伊賀 線	横断防止柵の設置	甲賀土木	H30実施済み
希望ヶ丘小	1	希望ヶ丘	希望ヶ丘大通り 希望ヶ丘郵便局横の交差点	本町1丁目方面から希望ヶ丘小学校方面へ向かう 道路がカーブのため、横断者が見えにくく危険。	市道希望ヶ丘 線	路面標示	建設事業課	H28実施済み
	2	希望ヶ丘	希望ヶ丘大通り 耕心団地方面から希望ヶ丘につな がる小学校横のT字路	交通量が多く幅員が広い。スピードが出て危 険。T字路が特に危険。	市道希望ヶ丘 線	減速を促す標識と標示	警察	H27実施済み
信楽小	1	長野	市道長野西線 新町橋の横断歩道	横断歩道の標示が消えてきている。	市道長野西線	横断歩道の標示修正	警察	H27実施済み
	2	江田	市道長野神山線 大戸川沿い道路歩道の安全柵、三 彩の前	歩道柵の破損。	市道長野神山 線	歩道柵の修理	建設事業課	H28実施済み
雲井小	1	牧	国道307号牧交差点 国道307号を挟んで両サイド。	交差点横断者の待機場所に雨が降ると水が溜まり、な かなかひかない。	国道307号	路肩の舗装修繕および土砂撤去	甲賀土木	H27実施済み
	2	黄瀬	県道大津信楽線 中島商店前交差点付近	横断歩道がわかりにくい。	県道大津信楽 線	「この先横断者注意」の路面標示	甲賀土木	H27実施済み
1	1	1	国道307号	国道307号横断用の歩行者用信号機が設置され	国道307号	信号機の設置	警察	H27実施済み

学校名	番号	字・区名	危険・要注意箇所	危険の内容	道路管理者 (道路名)	対策メニュー	事業主体	実施予定時期
59 小原小	1	西	立石橋信号機付近の横断歩道	ていない。	国道307号	転落防止柵の設置	甲賀土木	H27実施済み
60 小原小	2	西～杉山	国道307号と並行する旧道	道幅が狭く見通しも悪い。緑石で仕切られた歩道もない。抜け道としてスピードを出している車両が多い。	市道西中野線	電柱に通学路注意喚起	学校教育課	H28実施済み
61 朝宮小	1	上朝宮	田代・上朝宮線 岩谷川・用水路沿の県道	道幅が狭く、路肩が一部崩れかけている。	県道田代上朝宮線	「速度注意」+アローマークの路面標示(2箇所) 通学路看板の設置	甲賀土木 学校教育課	H27実施済み H28実施済み
62 朝宮小	2	下朝宮	レストラン「アルピナ」付近の横断歩道	交通量が多く、カーブで見にくい。	国道307号	横断歩道の移設 ガードレールの設置	警察 甲賀土木	H27実施済み H27実施済み
63 朝宮小						通学路看板の設置	学校教育課	H27実施済み
64 朝宮小						外側線の設置 路面標示の復旧	建設事業課	H28実施済み
65 朝宮小						外側線の設置 路面舗装及び路面標示の復旧 (横断歩道は復旧しない)	建設事業課	H28実施済み
66 多羅尾小	1	多羅尾区	駐在所から小学校までの市道	歩道と車道の区別がない。	市道多羅尾線	通学路標識の付け替え	建設管理課	H28実施済み
67 多羅尾小	2	多羅尾区	消防団器具庫から小学校までの市道	歩道と車道の区別がない。	市道多羅尾線			
68 多羅尾小								

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。