

# 令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検 対策一覧表（令和3年3月23日時点）

施設名	番号	字・区名	道路管理者 (道路名)	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	実施予定時期
水口北保育園	1	山	市道水口松尾台1号線	保育園前横断歩道	水口北保育園前の横断歩道において、交通量が多くスピードの出ている車が多いことから危険	横断歩道のグリーン強調 所有者に駐車の方法について相談	建設事業課 園対応	実施済
	2	山		願隆寺付近	横断歩道のないところを渡ることになり危険 カーブしているため車両が見えにくい	歩道横の草刈り 手前の横断歩道をわたり、左側の歩道を使用	園対応	—
明照保育園	1	長野	国道307号線 (信楽駅口)	左同	ガードレール等もなく、待機場所が狭い	縁石を延長	甲賀土木	実施済
	2	長野	国道307号線	JA前横断歩道(信号機なし)	交通量が多いが信号機がないため横断がしにくい	信楽駅口交差点を利用	園対応	—
	3	長野	市道馬場二本丸線	歩道横の水路	散歩ルートの歩道に隣接する水路が深いので転落等危険	転落防止柵設置	建設事業課	実施済
	4	長野	県道12号線栗東信楽線	谷川会館付近横断歩道	歩道がなく、待機場所が狭い	横断歩道横の土地の確認	甲賀土木	園対応 (民地あり)
貴生川 認定こども園	1	三大寺	三大寺方面農道	左同	道幅が狭く両側が田のため、車とのすれ違い時が危険	保育者による注意等	園対応	—
	2	三大寺	三大寺地先交差点	左同	入り組んだ交差点であり、見通しが悪い。標識等もなく危険。	コースの変更	園対応	—
甲南のぞみ 保育園	1	深川	市道葛木希望ヶ丘線	市道葛木希望ヶ丘線T字路	歩道はあるが横断歩道が無く横断時に危険。 ガードレール等も無いので車の進入事故等危険。	ガードパイプ設置 横断歩道設置(復旧)	建設事業課 甲賀警察 甲賀土木	実施済
	2	深川	市道葛木希望ヶ丘線	市道葛木希望ヶ丘線交差点	交差点の横断時、横断歩道が無く危険。 ガードレール等も無いので車の進入事故等危険。	ガードパイプ設置 横断歩道設置(復旧) 歩行者用灯器	建設事業課 甲賀警察	実施済 R3以降実施予定
	3	深川・葛木	市道葛木希望ヶ丘線	市道葛木希望ヶ丘線T字路	農園へ行く際に、横断歩道が無い道路を横断するがスピードの出ている車が多いことから危険	区画線復旧及び「交差点注意」等の路面標示	建設事業課	実施済
	4	希望ヶ丘4丁目			公園へ行く際に、横断歩道が無い道路を横断するが危険	横断歩道	甲賀警察署	実施済
	5	希望ヶ丘5丁目	市道希望ヶ丘稗谷線	市道葛木希望ヶ丘線T字路	散歩ルートで公園へ渡る道路のラインが消えているので危険	区画線復旧	建設事業課	実施済
水口幼稚園	1	梅が丘	市道水口・梅ノ木線	水路	散歩ルートにおいて深い水路があり転落する恐れがあり危険	ガードパイプ設置	建設管理	実施済
甲南幼稚園	1	野田	市道野田竜法師線 市道野田新治線	園南西側の交差点	園南西側の交差点において、交通量が多いわりに信号も横断歩道も無く危険	路面標示復旧	建設事業課	実施済
キッズハウス シュシュ	1	水口	市道樋下・綾野線	水路	散歩ルートにおいて歩道に隣接する水路が深いことから転落する恐れがあり危険	視線誘導標設置(ポストコーン)	建設管理課	実施済
ひまわり園	1	松尾	県道180号線	T字路	路側帯が消えており、車の進入事故等危険 交通量多い	路側帯の復旧	甲賀土木	実施済
岩上保育園	1	新城		横断歩道	園～田代クリニック間にある横断歩道が消えている	横断歩道復旧	甲賀警察	実施済
水口東保育園	1	本町1丁目	市道京町・本町線	T字路	水口東保育園から古城山等への散歩ルートにおいて横断歩道手前の交差点に防護柵等が設置されていないことから巻き込み事故等危険	ガードパイプ設置	建設事業課	実施済
土山にここ 園	1	南土山	市道南土山線	水路	散歩ルートにおいて道路に隣接する水路への転落による事故等危険	転落防止柵設置	建設事業課	実施済
	2	南土山		横断歩道	園～国道1号線間の横断歩道が消えかかっている	横断歩道復旧	甲賀警察	実施済
甲賀北保育園	1	小佐治	市道小佐治・滝谷線	水路	散歩ルートにおいて道路に隣接する水路への転落による事故等危険	転落防止柵設置	建設事業課	実施済
甲賀西保育園	1	大原市場	市道別府線	道路橋の防護柵	甲賀西保育園散歩ルートにおいて道路橋の防護柵が非常に低いことから転落による事故等危険	転落防止柵設置	建設事業課	実施済
	2	大原市場	市道甲賀停車場線	水路	散歩ルートにおいて横断歩道に隣接する水路への転落による事故等危険	水路蓋設置	建設管理課	実施済
甲南西保育園	1	新治	市道堂ノ本線	水路	散歩ルートにおいて交差点に隣接する水路への転落による事故等危険	ガードレールまたはガードパイプ	建設事業課	実施済
甲南希望ヶ丘 保育園	1	希望ヶ丘	市道希望ヶ丘44号線	柵の老朽化	散歩ルートにおいて既存の柵が老朽化により傷んでいることから隙間等からの転落による事故等危険	転落防止柵設置	建設事業課	実施済
信楽にここ 園	1	長野	市道栄町東出線	水路	散歩ルートにおいて蓋のない水路があり転落による事故等危険	水路蓋設置	建設事業課	実施済
こじか教室	1	西内貴		西内貴バス停	西内貴バス停横の横断歩道が消えている	横断歩道復旧	甲賀警察	実施済

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。