

令和5年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和8年3月4日時点）

学校名	番号	字・区名	道路管理者 (道路名)	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
明照 保育園	1	長野	市道陶元線	信楽町長野998番地付近	園児の通園路でもあり、散歩に出る際にも必ず通る道である。運送用のトラックなどもたまに通るが、標示やキッズゾーンの設置がない。	「通学路注意」路面標示 「歩行者注意」の看板設置	建設事業課 保育幼稚園課	R8下水道工事のため R9実施予定 R6実施済み
柏木 保育園	1	柏木	市道北脇・宇川線	水口町植440	交通量が多く、歩行者に気づくことなく制限速度超過の車も多い。	現在ある「横断者注意」の路面標示を強調する ◇マークの塗り直し	建設事業課 甲賀警察	R6実施済み
ぱれっと園 もとあやの	1	本綾野	市道本綾野1号線	水口町本綾野3付近	見通しが悪く、対向車が全く見えない。トラックが止まっていると更に視界が悪く、車道に出ないと安全確認ができない。	「歩行者注意」の路面標示 「歩行者注意」の看板設置	建設事業課 保育幼稚園課	R5実施済み R6実施済み
	2	名坂	市道名坂線	水口町名坂(東名坂)付近	バスや車が通る交差点であるが、1面にしか横断歩道がない。	横断歩道などの設置	甲賀警察	実施しない
ぼのぼの クラブ	1	北内貴	市道北内貴・東矢田野線	水口町北内貴77 (ウエル・ビ前道路)	車での通行が多い。	ラインの復旧、減速の路面標示	建設事業課	R5実施済み
ちきゅう 保育園	1	水口	市道水口・小曾部線	水口町水口6053付近	歩道のブロックがへこんでおり、歩きにくい。	段差のひどい箇所の整備	建設管理課	R6実施済み
水口 幼稚園	1	宮の前	水口公園内 園路	水口町宮の前3番8号	ブロック敷の道のブロックに段差があり、乳児には歩きにくくよく転ぶ。	段差のひどい箇所の整備	建設管理課	R6実施済み
	2	八坂	県道大野名坂線	水口町八坂3	横断歩道に立っていても止まる車が少ない。	「歩行者注意」の看板設置	保育幼稚園課	R6実施済み
	3	綾野	県道大野名坂線	綾野交差点	歩行者信号機の青色灯火時間が短く、渡りきれず危険である	歩行者信号の青色灯火の時間を長くする。	甲賀警察	実施しない
土山 にこにこ園	1	南土山 甲	市道南土山線	土山南土山甲531付近	交通量が多く見通しの悪いカーブであるが、歩道と車道の区別がない	減速の路面標示 「歩行者注意」の看板設置	建設事業課 保育幼稚園課	R6実施済み

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。

※令和7年9月24日から更新したものは赤字表示にしています。