

令和6年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和8年3月4日時点）

学校名	番号	字・区名	道路管理者 (道路名)	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
ぱれっと園 もとあやの	1	本綾野	市道本綾野1号線	水口町本綾野3付近	建物が死角になり、見通しが悪い。抜け道なのか、車通りが多い。側溝に蓋がない。	溝蓋の設置	建設事業課	R6実施済み
うちゅう一 保育園	1	綾野	県道537号	水口町名坂89付近	交通量が多く、横断歩道を横断中にも関わらず、車や自転車が入ってくる。角で見えにくいのか、スピードも出ている車も多い。(交通量は少ない)	ガードパイプの設置	甲賀土木事務所	設置しない
	2	綾野	市道東名坂3号線	水口町東名坂279付近	溝蓋の傾きや穴の大きさにより、子どもの足がはまる、つまづく等の恐れや、散歩車の転倒につながる恐れがある。	段差のひどい箇所の整備 溝蓋の交換	建設管理課 建設事業課	R6実施済み R7実施済み
甲南のぞみ 保育園	1	希望ヶ 丘	県道杉谷巖峨線	甲南町稗谷2838番地付近	交通量が多く、減速せずに車が通行するため大変危険。	消えかかっている外側線の引き直し 速度抑制の路面標示	甲賀土木事務所	R6実施済み

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。

※令和7年9月24日から更新したものは赤字表示にしています。